

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	ARENS DE LLEDÓ
LOCALIDAD/ES	ARENS DE LLEDÓ
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	211
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	PANADERIA ALBESA
Nombre y dirección de la instalación interior	PANADERIA ALBESA, C/ ZARAGOZA
Año de construcción/renovación	POSTERIOR 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE COBRE
Ubicación de PM	WC PANADERIA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	BAR AVENIDA CATALUÑA
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR, AVENIDA DE CATALUÑA, 9
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE PVC Y COBRE
Ubicación de PM	WC DEL BAR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	CONSULTORIO MEDICO ARENS DE LLEDÓ
Nombre y dirección de la instalación interior	CONSULTORIO MEDICO, C/ ALTA, 10
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE PVC
Ubicación de PM	WC CONSULTORIO MEDICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	CARNICERIA Mª JOSE
Nombre y dirección de la instalación interior	CARNICERIA Mª JOSE, C/ LARGA, 3
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO TIENDA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	COLEGIO PUBLICO
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO PUBLICO WC NIÑAS CALLE CRETAS Nº 6
Año de construcción/renovación	1992
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	WC NIÑAS

<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	PANADERIA ALBESA, BAR AVENIDA CATALUÑA, COLEGIO WC NIÑAS, CONSULTORIO MEDICO
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	BECEITE
LOCALIDAD/ES	BECEITE
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	541
<b>PUNTO DE MUESTREO 1</b>	GAA-PM-BECEITE-(BAR PALAU)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR PALAU, SAN ROQUE S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE COBRE
Ubicación de PM	WC BAR PALAU
<b>PUNTO DE MUESTREO 2</b>	GAA-PM-BECEITE-(WC AYUNTAMIENTO)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO, PL. CONSTITUCIÓN, 1
Año de construcción/renovación	2009
Materiales de la instalación	PVC
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO
<b>PUNTO DE MUESTREO 3</b>	BAR LAS ERAS
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR LAS ERAS, SAN ROQUE S/N
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE PLOMO
Ubicación de PM	WC BAR LAS ERAS
<b>PUNTO DE MUESTREO 4</b>	GAA-PM-BECEITE-(RESTAURANTE RACO DEL TOSCA)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	RACO DEL TOSCA, AVD TOSCA 1
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC BAR RACO DEL TOSCA
<b>PUNTO DE MUESTREO 5</b>	C.R.A. ALGARS BECEITE
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO PUBLICO, SAN ROQUE 8
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE

Ubicación de PM	WC NIÑAS COLEGIO PUBLICO
<b>PUNTO DE MUESTREO 6</b>	GUARDERIA MUNICIPAL GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	GUARDERIA MUNICIPAL, PESQUERA 4
Año de construcción/renovación	2011
Materiales de la instalación	TUBERIA DE PE
Ubicación de PM	WC GUARDERIA MUNICIPAL GRIFO WC
<b>PUNTO DE MUESTREO 7</b>	FABRICA DE SOLFA GRIFO WC HOMBRES
Nombre y dirección de la instalación interior	ARRABAL DEL PUENTE, 16
Año de construcción/renovación	2009
Materiales de la instalación	TUBERIA DE PE
Ubicación de PM	WC HOMBRES
Indicar cuales	BAR PALAU, AYUNTAMIENTO, BAR LAS ERAS, RACO DEL TOSCA, COLEGIO PUBLICO Y GUARDERIA
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	CRETAS
LOCALIDAD/ES	CRETAS
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	567
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	AYUNTAMIENTO CRETAS.
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO PLAZA ESPAÑA, 1
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE HIERRO
Ubicación de PM	GRIFO WCA YUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	CRA ALGARS CRETAS GRIFO WC CHICAS
Nombre y dirección de la instalación interior	CRA ALGARS CRETAS, JARDINES DE LA CORONA S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC CHICAS
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	TORRE GACHERO GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	TORRE GACHERO, AVD DEL REINO DE ARAGON 8
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE HIERRO
Ubicación de PM	WC TORRE GACHERO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	BAR RESTAURANTE LA ERA
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR RESTAURANTE LA ERA, C/ DE LA CRUZ 70
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE HIERRO
Ubicación de PM	WC BAR LA ERA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	HORNO LLERDA GRIFO OBRADOR
Nombre y dirección de la instalación interior	HORNO LLERDA, C/ FRANCISCO TURULL 21
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE HIERRO

Ubicación de PM	GRIFO OBRADOR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 6</b>	CONSULTORIO MEDICO CRETAS
Nombre y dirección de la instalación interior	CONSULTORIO MEDICO, CALLE DEL CASTILLO.
Año de construcción/renovación	2005
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC CONSULTORIO MEDICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 7</b>	BAR CENTRO CULTURAL
Nombre y dirección de la instalación interior	CENTRO CULTURAL, C/ MAYOR DE LA VILLA,5
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE HIERRO
Ubicación de PM	WC CENTRO CULTURAL
<b>PUNTOS DE MUESTREO 8</b>	BODEGA MAS DE TORUBIO
Nombre y dirección de la instalación interior	BODEGA MAS DE TORUBIO, C/ SAN ROQUE 3
Año de construcción/renovación	1990
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	BODEGA GRIFO FREGADERO
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	6
Nº controles programados	6
Nº instalaciones muestreadas	6
Indicar cuales	CONSULTORIO MEDICO, BODEGA MAS DE TORUBIO, CRA ALGARS, TORRE GACHERO, BAR LA ERA, HORNO LLERDA.
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	FORNOLES
LOCALIDAD/ES	FORNOLES
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	80
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	AYTO FORNOLES BAR GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	AYTO FORNOLES BAR GRIFO WC, BRAULIO FOZ, 14
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE POLITILENO
Ubicación de PM	WC BAR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	VTR MAS DE COLOME GRIFO WC ZONA COMÚN
Nombre y dirección de la instalación interior	VTR MAS DEL COLOME, MAS DEL COLOME S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC ZONA COMUN
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	GAA-PM-FORNOLES(WC PISCINAS)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	GAA-PM-FORNOLES WC PISCINAS-GR, CAPDEVILA S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC PISCINAS
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	GAA-PM-FÓRNOLES (CASA PARTICULAR C/CAPDEVILA)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	CASA PARTICULAR, C/ CAPDEVILA S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	COCINA DE LA CASA
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4

Indicar cuales	BAR, MAS DEL COLOME, PISCINAS, CASA C/CAPDEVILA
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	LA FRESNEDA
LOCALIDAD/ES	LA FRESNEDA
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	438
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	<b>COLEGIO PUBLICO LA FRESNEDA</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO PUBLICO LA FRESNEDA WC CHICAS, VIRGEN DE GRACIA, S/N
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE HIERRO
Ubicación de PM	WC CHICAS COLEGIO PUBLICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	<b>GRIFO AYUNTAMIENTO</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO DE LA FRESNEDA, PLZ, MAYOR 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	<b>BAR LA PLAZA LA FRESNEDA</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR LA PLAZA, PLAZA MAYOR, 10
Año de construcción/renovación	1992
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO BAR LA PLAZA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	<b>HOTEL EL CONVENT</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	HOTEL EL CONVENT, CONVENTO 2
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC HOTEL EL CONVENT
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	<b>CARNICERIA FERRER</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	CARNICERIA FERRER GRIFO, CALLE MAYOR
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO CARNICERIA FERRER

<b>PUNTOS DE MUESTREO 6</b>	<b>PANADERIA DILLA</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	PANADERIA DILLA, CALLE LA ORDEN, 17
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE Y DE POLITILENO
Ubicación de PM	GRIFO OBRADOR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 7</b>	<b>AYTO LA FRESNEDA FONDA LA GRANCHA WC COCINA</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	FONDA LA GRANCHA, C/ ARRABAL 43
Año de construcción/renovación	1999
Materiales de la instalación	PE Y COBRE
Ubicación de PM	WC COCINA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 8</b>	<b>VICTORÍA ANTOLI</b>
Nombre y dirección de la instalación interior	VICTORIA ANTOLI, CALLE NORTE, 3
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1990
Materiales de la instalación	COBRE
Ubicación de PM	GRIFO COCINA
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	COLEGIO PUBLICO, AYUNTAMIENTO, HOTEL EL CONVENT, CARNICERIA FERRER
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	FUENTESPALDA
LOCALIDAD/ES	FUENTESPALDA
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	284
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	COMESTIBLES ASUNCION GRIFO
Nombre y dirección de la instalación interior	COMESTIBLES ASUNCION, C/ MAYOR, 4
Año de construcción/renovación	1998
Materiales de la instalación	PE Y COBRE
Ubicación de PM	GRIFO TIENDA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	CENTRO MEDICO
Nombre y dirección de la instalación interior	CENTRO MEDICO, SAN MIGUEL, 2
Año de construcción/renovación	2010
Materiales de la instalación	PE
Ubicación de PM	WC CONSULTORIO MEDICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	GAA-PM-FUENTESPALDA-(WC AYUNTAMIENTO)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO , MAYOR 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC DEL AYUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	BAR TABERNA
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR TABERNA, PLAZA ESPAÑA, 1
Año de construcción/renovación	2005
Materiales de la instalación	PE
Ubicación de PM	WC BAR TABERNA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	BAR APARICIO
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR APARICIO, SAN MIGUEL 8

Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC BAR APARICIO
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	COMESTIBLES ASUNCIÓN, BAR TABERNA, CONSULTORIO MEDICO, AYUNTAMIENTO.
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	LLEDÓ
LOCALIDAD/ES	LLEDÓ
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	159
<b>PUNTO DE MUESTREO 1</b>	SUPERMERCADO LLEDÓ
Nombre y dirección de la instalación interior	SUPERMERCADO LLEDÓ, VIRGEN DEL PILAR, 3
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE PVC
Ubicación de PM	WC SUPERMERCADO
<b>PUNTO DE MUESTREO 2</b>	BAR LLEDO
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR LLEDO, C/ LA ERA S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC DEL BAR
<b>PUNTO DE MUESTREO 3</b>	Bodegas Salvador Borrull
Nombre y dirección de la instalación interior	BODEGAS SALVADOR BORRULL, C/ ERA 14
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE PVC
Ubicación de PM	WC BODEGA
<b>PUNTO DE MUESTREO</b>	BODEGAS CRIAL
Nombre y dirección de la instalación interior	BODEGAS CRIAL, C/ ARRABAL DE LA FONT, 25
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE PVC
Ubicación de PM	WC BODEGA
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4

Indicar cuales	SUPERMERCADO, BAR, BODEGAS SALVADOR, BODEGAS CRIAL
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	MAZALEÓN
LOCALIDAD/ES	MAZALEÓN
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	522
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	GRIFO BAR D'ANGELO
Nombre y dirección de la instalación interior	GRIFO BAÑO BAR D'ANGELO C/MONTAÑES 26
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC DEL BAR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	CRA MAZALEÓN
Nombre y dirección de la instalación interior	CRA MAZALEÓN, CORTES DE ARAGON, 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC COLEGIO PUBLICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	GRIFO AYUNTAMIENTO MAZALEON WC
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO, PLAZA ESPAÑA 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	AYTO DE MAZALEÓN ALIMENTACION MAZALEÓN GRIFO
Nombre y dirección de la instalación interior	AYTO DE MAZALEÓN ALIMENTACION MAZALEÓN GRIFO, RAMON Y CAJAL, 25
Año de construcción/renovación	1990
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE Y POLETILENO
Ubicación de PM	GRIFO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	CARNICERIA NIEVES
Nombre y dirección de la instalación interior	CARNICERIA NIEVES, CALLE RAMON Y CAJAL, 6
Año de construcción/renovación	1995

Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC DE CARNICERIA NIEVES
<b>PUNTOS DE MUESTREO 6</b>	Casa particular, C/ Jose Toran 14
Nombre y dirección de la instalación interior	CASA PARTICULAR, CALLE JOSE TORAN, 14
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO HOGAR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 7</b>	BAR ARMENGOL
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR ARMENGOL, CALLE RAMON Y CAJAL 8
Año de construcción/renovación	1990
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE Y HIERRO
Ubicación de PM	WC BAR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 8</b>	COOPERATIVA SAN ISIDRO
Nombre y dirección de la instalación interior	COOPERATIVA SAN ISIDRO WC (PUEBLO) CALLE RAMON Y CAJAL, 33
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	POLIETILENO , HIERRO GALVANIZADO
Ubicación de PM	WC COOPERATIVA
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	6
Nº controles programados	6
Nº instalaciones muestreadas	5
Indicar cuales	BAR ANGELO, COLEGIO PUBLICO, BAÑOS AYUNTAMIENTO, ALIMENTACIÓN MAZALEÓN, BAR ARMENGOL
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	.

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	MONROYO
LOCALIDAD/ES	MONROYO
Nº REDES	2
Nº HABITANTES	340
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	GAA-PM-MONROYO (WC BAR EL MOLINO)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR EL MOLINO, COLLADO 26
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC BAR EL MOLINO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	GAA-PM-MONROYO (WC HOSTAL GUADALUPE)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	HOSTAL GUADALUPE, COLLADO 30
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	TUBERIA DE PE
Ubicación de PM	WC POSADA GUADALUPE
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	GAA-PM-MONROYO (WC GASOLINERA)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	GASOLINERA CTRA N-232 PK 93.6
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC DE LA GASOLINERA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	GAA-PM-MONROYO (WC AYUNTAMIENTO)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO , PLZA. AYUNTAMIENTO, 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	HELIX TERUEL GRIFO SALA ENVASADO
Nombre y dirección de la instalación interior	HELIX TERUEL, POL 4 PARC, 192
Año de construcción/renovación	2004

Materiales de la instalación	PE
Ubicación de PM	GRIFO SALA ENVASADO
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	5
Nº controles programados	5
Nº instalaciones muestreadas	5
Indicar cuales	BAR EL MOLINO, POSADA GUADALUPE, GASOLINERA, AYUNTAMIENTO, HELIX TERUEL
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	PEÑARROYA DE TASTAVINS
LOCALIDAD/ES	PEÑARROYA DE TASTAVINS
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	439
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	GRIFO AYUNTAMIENTO
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO, C/ AYUNTAMIENTO 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	COLEGIO PUBLICO PEÑARROYA DE TASTAVINS
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO PUBLICO PEÑARROYA DE TASTAVINS. C/ESCUELAS, 2
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE COBRE
Ubicación de PM	WC COLEGIO PUBLICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	CARNICERIA LUISA
Nombre y dirección de la instalación interior	CARNICERIA LUISA, CALLE ZARAGOZA, 25
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO CARNICERIA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	SANTUARIO VIRGEN DE LA FUENTE
Nombre y dirección de la instalación interior	SANTUARIO VIRGEN DE LA FUENTE, VIRGEN DE LA FUENTE S/N
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC SANTUARIO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	BAR SOCIEDAD
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR SOCIEDAD, C/ TERUEL 6
Año de construcción/renovación	1980
Materiales de la instalación	HIERRO GALVANIZADO

Ubicación de PM	WC BAR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 6</b>	HOTEL TASTAVINS
Nombre y dirección de la instalación interior	HOTEL TASTAVINS C/ ARAGON 27
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	TUBERIA COBRE
Ubicación de PM	WC HOTEL
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	3
Indicar cuales	COLEGIO PÚBLICO, CARNICERIA LUISA, BAR SOCIEDAD.
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	LA PORTELLADA
LOCALIDAD/ES	LA PORTELLADA
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	235
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	AYTO. LA PORTELLADA COLEGIO PUBLICO WC NIÑAS
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO PUBLICO , LLANA S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE Y POLETILENO
Ubicación de PM	WC COLEGIO PUBLICO NIÑAS
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	AYTO. LA PORTELLADA COMERCIO CASA FERNANDO
Nombre y dirección de la instalación interior	COMERCIO CASA FERNANDO, PORTILLO 10
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA PVC Y POLIETILENO
Ubicación de PM	WC SUPERMERCADO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	AYTO. LA PORTELLADA PANADERIA RODA GIL
Nombre y dirección de la instalación interior	PANADERIA RODA GIL, CALLE LA VUELTA 10
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE POLITILENO Y PVC
Ubicación de PM	GRIFO OBRADOR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	GAA-PM -LA PORTELLADA (WC AYUNTAMIENTO)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO, PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	GAA-PM -LA PORTELLADA (BAR CULTURAL)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR CULTURAL, PLAZA MIGUEL CARDONA, 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1985

Materiales de la instalación	TUBERIA COBRE
Ubicación de PM	WC BAR
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	BAR CULTURAL, AYUNTAMIENTO, COMESTIBLES FERNANDO, PANADERIA RODA GIL.
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	RÁFALES
LOCALIDAD/ES	RÁFALES
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	146
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	MOLI DEL HEREU WC CHICAS
Nombre y dirección de la instalación interior	MOLI DEL HEREU, CALLE RABANELLA, S/N
Año de construcción/renovación	1995
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC CHICAS
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	COLEGIO PUBILCO GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO, PARTAMUNT 2
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC COLEGIO PUBLICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	COMESTIBLES LUISA AGUD GRIFO
Nombre y dirección de la instalación interior	COMESTIBLES LUISA AGUD, CALLE PALCETA, 2
Año de construcción/renovación	2000
Materiales de la instalación	TUBERIA POLETILENO Y COBRE
Ubicación de PM	GRIFO TIENDA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	GAA-PM-RAFALES (WC AYUNTAMIENTO)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO SAN RAFAEL 18-20
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC DEL AYUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	HOTEL LA ALQUERIA WC RESTAURANTE
Nombre y dirección de la instalación interior	HOTEL LA ALQUERIA, PLAZA MAYOR 9
Año de construcción/renovación	2002

Materiales de la instalación	PE
Ubicación de PM	WC RESTAURANTE
<b>PUNTOS DE MUESTREO 6</b>	GAA-RAFALES(CASA PARTICULAR C/ROQUETAS33)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	CASA PARTICULAR, C/ ROQUETAS 33
Año de construcción/renovación	POSTERIOR 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA COBRE
Ubicación de PM	GRIFO COCINA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 7</b>	CONSULTORIO MEDICO GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	SAN RAFAEL, 18
Año de construcción/renovación	POSTERIOR 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA COBRE
Ubicación de PM	GRIFO WC
<b>PUNTOS DE MUESTREO 7</b>	BIORAFALES S.L.
Nombre y dirección de la instalación interior	C/ ROQUETAS, 17 NAVE 4
Año de construcción/renovación	2017
Materiales de la instalación	PE
Ubicación de PM	GRIFO OBRADOR
Indicar cuales	CONSULTORIO MEDICO, AYUNTAMIENTO, COMESTIBLES LUISA AGUD, COLEGIO PUBLICO.
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	TORRE DE ARCAS
LOCALIDAD/ES	TORRE DE ARCAS
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	90
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	CENTRO SOCIAL
Nombre y dirección de la instalación interior	CENTRO SOCIAL, C/ IGLESIA 17
Año de construcción/renovación	POSTERIOR 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO CENTRO SOCIAL
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	CONSULTORIO MEDICO
Nombre y dirección de la instalación interior	CONSULTORIO MEDICO, C/MAYOR
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE COBRE
Ubicación de PM	WC CONSULTORIO MEDICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	GAA-PM-Torre de Arcas-(WC Ayuntamiento)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO, CALLE MAYOR 1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE COBRE
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO DE TORRE DE ARCAS
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	GAA-PM-TORRE DE ARCAS (CASA PARTICULAR C/LA IGLESIA, 5)-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	CASA PARTICULAR C/ IGLESIA 5
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	COCINA DE LA CASA
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4

Indicar cuales	CENTRO SOCIAL, CONSULTORIO MEDICO, AYUNTAMIENTO Y CASA PARTICULAR
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	TORRE DEL COMPTE
LOCALIDAD/ES	TORRE DEL COMPTE
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	120
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	AYUNTAMIENTO TORRE DEL COMPTE
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO , C/ TERUEL1
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIAS DE COBRE
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	BAR RACO DELS TORRATS
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR RACO DELS TORRATS, AVD. LEOPOLDO MONTSERRAT, 23
Año de construcción/renovación	1997
Materiales de la instalación	TUBERIA DE PE
Ubicación de PM	WC BAR RACO DEL TORRATS
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	HOTEL LA PARADA DEL COMPTE
Nombre y dirección de la instalación interior	HOTEL LA PARADA DEL COMPTE, ESTACION DE FERROCARRIL S/N
Año de construcción/renovación	1990
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC HOTEL PARADA DEL COMPTE
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	PANADERIA MARCIAL COMESTIBLES
Nombre y dirección de la instalación interior	PANADERIA MARCIAL COMESTIBLES, AVD. LEOPOLDO MONTSERRAT, 7
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC PANADERIA MARCIAL
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	PISCINAS MUNICIPALES GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	PISCINAS MUNICIPALES, SAN JUAN S/N
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE

Ubicación de PM	WC PISCINAS
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	AYUNTAMIENTO, BAR RACO DELS TORRATS, PISCINAS, PANADERIA MARCIAL
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	VALDELTORMO
LOCALIDAD/ES	VALDELTORMO
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	283
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	BAR LA VALL VALDELTORMO
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR LA VALL DEL TORMO, AVD ARAGON 60
Año de construcción/renovación	2004
Materiales de la instalación	TUBERIA DE POLIETILENO
Ubicación de PM	WC BAR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	Fabrica de aceite Fernando Alcober. VALDELTROMO. Grifo 2
Nombre y dirección de la instalación interior	FABRICA DE ACEITE FERNANDO ALCOBER, AVENIDA ARAGON, 48
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC FABRICA DE ACEITE
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	HORNO DE LEÑA ALBESA
Nombre y dirección de la instalación interior	HORNO DE LEÑA ALBESA, AVENIDA ARAGON 28
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO PANADERIA ALBESA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	GRIFO WC CONSULTORIO MEDICO
Nombre y dirección de la instalación interior	CONSULTORIO MEDICO, CARRETERA DE LA ESTACIÓN, 10
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC CONSULTORIO MEDICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	COMESTIBLES CARNICERIA
Nombre y dirección de la instalación interior	COMESTIBLES CARNICERIA, AVENIDA ARAGON 20
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980

Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO CARNICERIA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 6</b>	TIENDA DE PRODUCTOS ECOLOGICOS
Nombre y dirección de la instalación interior	TIENDA DE PRODUCTOS ECOLOGICOS AVENIDA ARAGON, 73
Año de construcción/renovación	2014
Materiales de la instalación	PVC
Ubicación de PM	GRIFO SALA DE CONSERVAS
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4,
Indicar cuales	BAR LA VALL, FABRICA DE ACEITE, CONSULTORIO MEDICO, TIENDA PODUCTOS ECOLOGICOS
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	

## ANEXO D

<b>ZONA DE ABASTECIMIENTO</b>	
MUNICIPIO/S	VALJUNQUERA
LOCALIDAD/ES	VALJUNQUERA
Nº REDES	1
Nº HABITANTES	330
<b>PUNTOS DE MUESTREO 1</b>	COOPERATIVA SAN MIGUEL ALMENDRAS
Nombre y dirección de la instalación interior	COOPERATIVA SAN MIGUEL, CONSTITUCION 7
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE OTROS PLASTICOS Y COBRE
Ubicación de PM	WC COOPERATIVA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 2</b>	COLEGIO PUBLICO VALJUNQUERA
Nombre y dirección de la instalación interior	COLEGIO VALJUNQUERA C/FERRANDO 3
Año de construcción/renovación	POSTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	WC COLEGIO PUBLICO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 3</b>	GAA-PM-VALJUNQUERA (BAR RESTAURANTE LA TELLERIA).-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR RESTAURANTE LA TELLERIA , EXTRAMUROS 1
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE HIERRO
Ubicación de PM	WC BAR LA TELLERIA
<b>PUNTOS DE MUESTREO 4</b>	GAA-PM-VALJUNQUERA (WC AYUNTAMIENTO).-GR
Nombre y dirección de la instalación interior	AYUNTAMIENTO, C/ FERRANDO 1
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	TUBERIA DE HIERRO
Ubicación de PM	WC AYUNTAMIENTO
<b>PUNTOS DE MUESTREO 5</b>	BAR CENTRO SOCIAL
Nombre y dirección de la instalación interior	CENTRO SOCIAL, AVD XXV AÑOS DE PAZ 28
Año de construcción/renovación	2010

Materiales de la instalación	PE
Ubicación de PM	GRIFO WC
<b>PUNTOS DE MUESTREO 6</b>	BAR EL PRODUCTOR GRIFO WC
Nombre y dirección de la instalación interior	BAR EL PRODUCTOR, C/ SAN MIGUEL
Año de construcción/renovación	ANTERIOR A 1980
Materiales de la instalación	HIERRO
Ubicación de PM	WC BAR
<b>PUNTOS DE MUESTREO 7</b>	COOPERATIVA SAN MIGUEL
Nombre y dirección de la instalación interior	COOPERATIVA SAN MIGUEL, CONSTITUCION
Año de construcción/renovación	1985
Materiales de la instalación	TUBERIA DE COBRE
Ubicación de PM	GRIFO COOPERATIVA
<b>RESULTADOS</b>	
Nº controles efectuados	4
Nº controles programados	4
Nº instalaciones muestreadas	4
Indicar cuales	COOPERATIVA SAN MIGUEL ALMENDRAS, BAR CENTRO SOCIAL, BAR LA TELLERIA, COLEGIO.
Nº de muestras con incidencias	0
Indicar fecha, parámetro, valor obtenido	
Medidas correctoras adoptadas	