

***FICHAS CATALOGRÁFICAS  
DE CONSTRUCCIONES EN  
PEDRA EN SEC EN LA  
COMARCA DEL  
MATARRAÑA/MATARRANYA***

***FUENTESPALDA/FONDESPATLA***

## COVA DE BESTIÀ

001\_Fuentespalda 1-INM-TER-027-114-011

Ubicación: Fuentespalda — Camí de la Mola

UTM 31 E: 254836 N: 4523002

Altitud: 827

Categoría funcional: Arquitectura ganadera

Tipología: Corral rupestre

Entorno: Monte. Emplazada en un acantilado rocoso de conglomerado sobre plataforma de arenisca, que toma dirección longitudinal norte-sur.

Material de la parte construida: piedra arenisca y algún bloque de conglomerado, procedentes ambos de la excavación de la *cova*.

Técnica: piedra en seco, con uso de argamasa de cal en la pared de cerramiento sur, donde se emplaza la puerta de entrada.

Dimensiones. Anchura máxima: 11-12 m. Fondo máximo: 9-10 m. Alturas: 2,50-3 m, en los puntos de mayor altura; hasta 50 cm, en los de menor.

En un acantilado de conglomerado sobre arenisca se excavó y se talló la parte inferior de arenisca, material más blando, y, por tanto apropiado para este tipo de trabajo, de forma que se creó un receptáculo cubierto por una visera de conglomerado, sostenida en su frente por dos irregulares “pilares” de arenisca. Este frente se cerró en el lado este por un muro de piedra seca de unos 9 m de longitud y una altura variable —según el terreno— entre 1,50 y 1-70 m, con una apertura hasta el techo de unos 2 m. El efecto conseguido es de una gran galería abierta sobre el desnivel inferior.

El lado sur se destinó a entrada, excavando en la roca una apertura mínima para emplazar la puerta.

El interior está dividido en dos espacios irregulares delimitados por la propia roca y por un tramo de muro en seco.


Especial interés por la singularidad de su construcción y el impacto visual que produce.


Estado de conservación: Bueno.

Construcciones relacionadas: un pequeño abrigo al sur (002\_Fuentespalda), abierto sobre el mismo rellano rocoso, que pudo tener las funciones de *triador* de parte del ganado.

Junto a ambas *coves*, aprovechando la orientación, se encuentran algunas colmenas “aventureras”, depositadas allí para poblarlas o hacer enjambre.

## Planta





## COVETA DE BESTIÀ

002\_Fuentespalda 1-INM-TER-027-114-012

Ubicación: Fuentespalda – Camí de la Mola

UTM 31 E: 254712 N: 4522958

Altitud: 843

Categoría funcional: Arquitectura ganadera

Tipología: Corrales rupestres

Entorno: se encuentra en una zona de monte en la parte alta de una ladera arcillosa coronada por un acantilado de conglomerado sobre base de arenisca. Está muy próxima a la anterior *cova de bestiar*, y da la impresión de estar relacionada con ella y ser un corral secundario (un *triador* para corderos, por ejemplo) de la *cova* de mayor tamaño.

Material: piedra arenisca

Técnica: en seco

Descripción: está construida bajo un saliente rocoso en la base del acantilado, aprovechando una oquedad natural cuya pared de arenisca parece haber sido picada para aumentar la capacidad de la abertura.

Se trata de una obra muy sencilla y de pequeño tamaño, dada la escasa altura de la abertura de acceso. Esta abertura ha sido cerrada con una pared recta, que por uno de sus lados arranca directamente de la roca del acantilado y por el otro de un afloramiento rocoso que sirve parcialmente como pared lateral del corral. El hueco que queda entre este afloramiento y el comienzo de la pared de roca ha sido cerrado mediante un amontonamiento de piedras.

La pared frontal es muy gruesa y de factura extremadamente tosca, y da la impresión de ser poco más que un amontonamiento de piedras dispuestas con cierto orden.

Próxima a uno de sus extremos se abría la puerta, que debió ser un simple hueco cerrado con algún elemento de madera. Se conserva una de las jambas, con piezas más grandes de mampostería reforzadas ligeramente con argamasa de barro.

Estado de conservación: en proceso de ruina. Dada la mala factura de la obra, la pared ofrece poca estabilidad y solidez, y ha sufrido derrumbes, especialmente en la zona más próxima a la puerta.

Construcciones relacionadas: *cova de bestiar* (001)



## NORIA DE DALMACIO

003\_Fuentespalda 1-INM-TER-027-114-013

Ubicación: Fuentespalda

UTM 31 E: 252730 N: 4521810

Altitud: 716

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas – Arquitectura agrícola

Tipología: Pozos con noria

Entorno: se encuentra en las proximidades del pueblo

Material: piedra arenisca

Técnica: en seco

Descripción: pozo que tuvo noria para extracción de agua, rodeado de una plataforma cuadrangular sobreelevada para el giro de la caballería. Adosados a uno de los lados de esta plataforma hay un gran *safareig* y una caseta.

El pozo, de forma circular, ha perdido el pretil y se encuentra parcialmente cegado con cemento.

La plataforma que lo rodea, cuadrangular, con una de sus esquinas redondeada, está reforzada por obra de mampostería en seco, muy irregular. En uno de sus frentes se abre una puerta adintelada que daba acceso al interior del pozo.

El *safareig* es un gran depósito de planta rectangular, cuyas paredes están actualmente revestidas con cemento.

La caseta, muy restaurada en la actualidad, con el aparejo rejuntado y cubierta reciente de teja a un agua, tiene planta rectangular. Se eleva sobre un talud reforzado por obra de mampostería en seco, con un aparejo similar al de la plataforma de la noria. Se accedía a ella desde la parte superior de la plataforma.

Estado de conservación: transformado



## **ERA Y PAJAR**

004\_Fuentespalda 1-INM-TER-027-114-014

Ubicación: Fuentespalda

UTM 31 E: 250960 N: 4521096

Altitud: 645

Categoría funcional: Arquitectura agrícola

Tipología: Eras y pajares

Entorno: se encuentra en las proximidades del pueblo (unos 20 minutos a pie), junto a una sucesión de fajas aterrazadas en suave pendiente dedicadas a cereal, separado de los campos por un camino

Material: piedra arenisca

Técnica: en seco. Solo las piezas de piedra que flanquean los vanos del pajar están asentadas con argamasa

Planta (pajar): rectangular

Cubierta (pajar): a dos aguas, con teja (repuesta recientemente) sobre cañizo y forjado de madera

Descripción: se trata de una era de planta circular situada en un terreno ligeramente sobreelevado respecto al camino contiguo. El talud que da al camino (cuya altura varía entre aproximadamente 1,20 y 1,80 m) está reforzado por una pared de mampostería muy irregular, asentada en seco. Está rematada por una hilada de piezas más grandes, que sobresalen ligeramente del nivel del terreno de la era y se disponen con una cierta inclinación hacia el interior para delimitar el espacio de trilla e impedir la caída de cereal al exterior.

Adosado al muro de la era hay un pajar de pequeñas dimensiones. Tiene planta rectangular y dos pisos de altura. Está realizado con mampostería muy irregular calzada con abundantes falcas, aunque las esquinas y las jambas de los vanos están hechas con sillares de cantería que se disponen alternativamente a soga y a tizón para trabar más eficazmente todas las caras de la pared.

Gracias a su ubicación y a la diferencia de alturas entre la era y el camino contiguo cada uno de los pisos cuenta con un acceso independiente.

El del piso inferior se encuentra en uno de los lados del edificio, que queda casi completamente abierto; es un vano adintelado con una gran viga de madera. En su interior hay un pesebre de obra. Este espacio estaba destinado a las caballerías.

Al piso superior, donde se almacenaba la paja, se accede directamente desde la era. La puerta, descentrada en la fachada, se encuentra elevada unos 80 cm sobre el nivel del suelo; es también un vano adintelado con viga de madera. Ante la puerta, en el suelo, se ha dispuesto un “ruello” de piedra a modo de escalón.

En el frente de un sillar de una de las esquinas hay tallada una fecha, en la que solo se leen con claridad los dos primeros dígitos. Podría tratarse de 1954.

Por su tipología y su estructuración funcional, esta construcción es muy similar al tipo de pajares habituales en Lledó.

Estado de conservación: el pajar se encuentra en buen estado. La era presenta un mayor deterioro, con un pequeño tramo derruido.



## **MASET**

005\_Fuentespalda 1-INM-TER-027-114-015

Ubicación: Fuentespalda – La Planeta

UTM 31 E: 250352 N: 4521261

Altitud: 615

Categoría funcional: Arquitectura agrícola – Ocupación temporal

Tipología: Maset

Entorno: en una amplia zona con cultivos de cereal, en la margen entre dos campos

Material: piedra arenisca

Técnica: mixta: en seco y con argamasa de barro (muy escasa y sólo en algunos puntos de la cara interior de la pared)

Planta: rectangular

Cubierta: a dos aguas, con teja sobre recha de tablillas estrechas y forjado de madera

Descripción: construido sobre una plataforma de arenisca que le sirve como cimentación, es una construcción de planta rectangular y dos pisos de altura.

Está realizada en mampostería de arenisca bastante regular (la mayor parte de los mampuestos están trabajados) y generalmente dispuesta en hiladas de alturas variables. En las esquinas y en las jambas de la puerta se colocan piezas más grandes, que se disponen a soga y tizón. El muro queda rematado en sus lados largos por una hilada de losas muy planas, que sobresale ligeramente al exterior y sirve para asentar las tejas del pequeño alero.

En la parte alta de dos de los muros se abren sendas ventanas de pequeñas dimensiones, enmarcadas por piezas de cantería.

Al exterior deben también destacarse dos losas triangulares situadas en ambos extremos del tejado.

La puerta, adintelada, con pequeña viga de madera, se abre en uno de los lados cortos.

El interior está dividido en dos pisos (el inferior para las caballerías y el superior para la estancia humana) comunicados por una escalera adosada a uno de los muros y realizada a base de grandes peldaños paralelepípedicos de cantería.

En el piso inferior hay dos pesebres, adosados a una de las paredes. Se disponen sobre una bancada de tres hiladas de mampostería. Los pesebres propiamente dichos son dos grandes piezas de arenisca vaciadas.

El piso superior cuenta con una sencilla chimenea. El hogar apoya en el retranqueo de una de las paredes, que se cierra por su parte superior con un gran bloque de piedra, y es una simple plataforma circular de piedra dispuesta en el suelo. En otro de los muros, aprovechando el hueco parcialmente cegado de una de las ventanas, se dispuso una alacena cuadrangular.

El forjado de separación de las dos plantas es de vigas de pino con bovedillas de revoltón de yeso.

En cuanto a la cubierta, es de parhilera, con la cumbrera y los pares de madera de pino. Sobre los pares se dispone una “recha” de estrechas tablillas de sabina, enebro y algo de pino. En ella apoyan las tejas, que probablemente estén asentadas con barro.

En uno de los sillares de la puerta aparecen grabadas por incisión dos fechas: 1907 y 1914.

Asimismo, en la parte interior de una de las jambas hay un abigarrado conjunto de grabados de tipo popular: básicamente se trata de figuras humanas muy esquemáticas a base de líneas, una posible cruz y las iniciales “M. A.”.

Estado de conservación: bueno



## **CORRALISSA**

006\_Fuentespalda 1-INM-TER-027-114-016

Ubicación: Fuentespalda – El Mareral – Barranco de la Sierra

Categoría funcional: Arquitectura ganadera

Tipología: Corrales

Entorno: en zona de monte

Material: piedra arenisca

Técnica: mixta: en seco y con argamasa de barro

Planta: rectangular

Descripción: se trata de un gran corral de planta rectangular, dividido en dos zonas, una al aire libre y otra cubierta. Se eleva en un terreno en pendiente.

Está construido con mampostería de arenisca muy irregular, con abundante argamasa de barro en algunos puntos (puerta de entrada, esquinas). Destaca el remate de los muros, una hilada de mampuestos grandes y muy planos que sobresalen por ambos lados de la pared.

La puerta de acceso está situada en el extremo de uno de sus lados cortos. Es un gran vano adintelado con viga de madera sobre jambas de cantería cuyas piezas están dispuestas verticalmente. Sobre el dintel se colocan varias hiladas de grandes piedras más regulares que las del resto del muro.

No pudo visitarse el interior. Sin embargo, parece que la zona cubierta estaba compuesta por un edificio cerrado precedido por una zona simplemente cubierta por un tejado a un agua que apoya en dicho edificio. El aparejo de esta zona es considerablemente más cuidado y regular que el del resto del corral.

Estado de conservación: algunos puntos (puerta de acceso, esquinas) han sido reforzados con cemento. El resto, pese a algunas pérdidas mínimas de materiales en la parte superior de los muros, no parece presentar problemas de consideración



## FUENTE Y Balsa

007\_Fuentespalda 1-INM-TER-027-114-017

Ubicación: Fuentespalda – El Mareral – Barranco de la Sierra

UTM 31 E: 250049 N: 4521152

Altitud: 604

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas

Tipología: Fuentes

Entorno: se sitúa en una val de escasa pendiente relativamente próxima al cauce del río Tastavins, en la zona llana del entorno de Fuentespalda. El terreno está estructurado en anchas terrazas de escasa altura, dedicadas actualmente al cereal. En él hay alineadas, siguiendo la pendiente de sur a norte, tres estructuras de aprovechamiento de agua procedente de los drenajes (que en la parte baja de la val deben discurrir a muy escasa profundidad): un pozo con noria (008), una balsa (de planta rectangular, actualmente revocada con cemento) y este conjunto de fuente y balsa de almacenaje. El principal interés de estos dos últimos elementos radica en su integración en un conjunto de aprovechamiento hidráulico de cierta complejidad.

Material: piedra arenisca

Técnica: piedra con argamasa

Descripción: se trata de un conjunto compuesto por una fuente, ubicada en un pequeño talud, junto a la que se sitúa una gran balsa para el almacenaje del agua.

El talud en el que se ubica la fuente, de poco más de 50 cm de altura, está reforzado mediante dos hiladas de sillares asentados con argamasa. En este frente se ubica el antiguo caño, una pieza de arenisca vaciada parcialmente que vierte a una pila de piedra rectangular.

El aljibe situado junto a ella tiene planta oval y grandes dimensiones, con un diámetro de 12 m. Está realizada mediante grandes piezas de piedra arenisca, trabajadas, con formas paralelepípedicas muy regulares. Continúa en uso.

Estado de conservación: bueno

Construcciones relacionadas: otras estructuras para la obtención y aprovechamiento del agua procedente de los drenajes de la val, como una balsa (muy modificada) y un pozo con noria (008)



## **NORIA**

008\_Fuentespalda 1-INM-TER-027-114-018

Ubicación: Fuentespalda – El Mareral – Barranco de la Sierra

UTM 31 E: 250131 N: 4520913

Altitud: 606

Categoría funcional: Infraestructuras hidráulicas – Arquitectura agrícola

Tipología: Pozos con noria

Entorno: se sitúa en una val de escasa pendiente relativamente próxima al cauce del río Tastavins, en la zona llana del entorno de Fuentespalda. El terreno está estructurado en

anchas terrazas de escasa altura, dedicadas actualmente al cereal. El pozo se ubica en la parte central de una de estas terrazas. A la misma altura, en la margen del campo, hay un *maset*

Material: piedra arenisca

Técnica: en seco

Descripción: en avanzado estado de ruina es un pozo de pequeñas dimensiones que parece haber estado rodeado de una mínima plataforma circular ligeramente sobreelevada que actualmente queda confundida en el amontonamiento de piedras que rodea la boca del pozo.

Esta era muy estrecha, con forma oval. Sobresalía del suelo un pretil de piedra, en uno de cuyos lados se elevaban dos anchos pilares de piedra (en los que parece haber habido un mínimo uso de argamasa de barro) entre los que se encajaba la estructura de giro del eje de la noria, que era metálica y se conserva in situ.

El amontonamiento de piedras que lo circunda parece sugerir la existencia de una plataforma para el giro de la caballería. Esta se encontraría mínimamente sobreelevada sobre el nivel del terreno circundante, no más de 50 cm y probablemente tuvo el perímetro reforzado por obra, que en la actualidad es apenas visible por la ruina y la vegetación.

Estado de conservación: ruina

Construcciones relacionadas: pequeño *maset* restaurado en el extremo del campo

